

# Сводный отчет о производственной деятельности

08.02.2016-15.02.2016

# Показатели производственной деятельности

№ п/п	Показатели	ВСВ	КолЕВ
1	Добыто питьевой воды, м <sup>3</sup>	458 130	-
2	Общий объем реализации питьевой воды, м <sup>3</sup>	454 405	-
3	Перекачено стоков, м <sup>3</sup>	-	231 400
4	Отказы оборудования	нет	нет
5	Аварийные ситуации	нет	нет

# Перечень работ, выполненных за отчетную неделю

№ п/п	Филиал	Мероприятия
1	ВСВ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выполнение работ согласно утвержденных графиков ППР.</li><li>2. Ведутся работы по очистке снега с территорий пл. "Барсково", "Покров" и НС.</li><li>3. Контроль выполнения работ по оценке технического состояния скважин.</li><li>4. Контроль выполнения работ по выполнению исполнительной съемки магистрального водовода</li><li>5. Ведутся работы по проведению косметического ремонта на НС-2.</li><li>6. Выполнены работы по монтажу затвора Ду 400 напорного трубопровода на НА №2 на НС-3.</li><li>7. Замена ламп освещения на светодиодные в НС - 2.</li><li>8. Замена рубильника на скважине №33.</li><li>9. Демонтаж-монтаж водоподъемного оборудования из скважин на участке "Покров" для проведения геофизических исследований.</li></ol>
2	КолЕВ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Окончание работ по восстановлению обрушенного свода ж/б трубы Д=1600 мм на расстоянии 20 м от К-45.</li><li>2. Профилактический ремонт камеры КСО №6 в ТП-168.</li><li>3. Профилактический ремонт камеры КСО №7 в ТП-168.</li><li>4. Профилактический ремонт камеры КСО №8 в ТП-168.</li><li>5. Установка фильтра очистки воды для нужд круглосуточной дежурной службы.</li></ol>

# ВСВ: Совместные работы с ООО «АМК БИЛД» по оценке технического состояния скважин



# ВСВ: Работы по монтажу затвора Ду400 напорного трубопровода на НА№2 НС №3





# КолЕВ: Работы по восстановлению обрушенного свода ж/б трубы $D=1600$ мм на расстоянии 20 м от К-45

